

Magistrala LSK
na poziom -4,5

uzdatniacz stanowiska wykańczania i porcjowania

stanowisko
mięśne
wymiatanie
stanowisko
mączne

-3/016 KUCHNIA RESTAURACJI
---- PŁYTKI CERAMICZNE

-3/019 WINDY PODAWCZE - KUCHNIA
---- POSADZKA BETONOWA

-3/017 ZMYWALNIA RESTAURACJI
---- PŁYTKI CERAMICZNE

stanowisko
warzywne

-3/020 MAGAZYN RESTAURACJI
---- PŁYTKI CERAMICZNE

-3/021 MAGAZYN RESTAURACJI
---- PŁYTKI CERAMICZNE

-3/022 WC PRAC
---- PŁYTKI C

-3/024 MAGAZYN BARU RESTAURACJI
---- PŁYTKI CERAMICZNE

-3/006 BAR
---- WYKŁADZINA WINYLOWA

-3/025

1.9.5-KP-WTK1-01

1.9.6-KP-WK1-01

1.8.6-KP-WT1-01

-3/023 WINDA 9 RESTAURACJI
---- POSADZKA BETONOWA

1.9.7-KP-NK1-01

1.8.5-KP-W6-20

1.8.4-KP-N6-20

1.8.1-KP-N6-19

1.8.2-KP-W6-19

-3/027 SEPARATOR TŁUSZCZÓW
---- POSADZKA BETONOWA

1.8.3-KP-WT1-02

-3/028 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW 2+4
---- POSADZKA BETONOWA

-3/026

-3/029 WINDA 2
---- POSADZKA BETONOWA

-3/030 KLATKA SCHODOWA 2 /POZ/
---- PŁYTKI CERAMICZNE

-3/031 PRZEDSIONEK 2A
---- WYKŁADZINA WINYLOWA

1.10.1-KP-W4-04

LSK
1.5-10

1.10.2-KP-W4-05

1.10.3-KP-W4-03

3x YnTKSYekw1x2x1,0-kłapy p.poż.
na poziom -10,00

Magistrala LSK
z poziomu -6,50

HDGs3x1,5 PI
HTKSH1x2x0,8
na p

-3/032 LOKALNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY 1
---- POWŁOKA AKRYLOWA